

2020年10月28日

お客様各位

三菱マヒンドラ農機株式会社

クローラトラクタ GCR1380 のリコール届出(届出番号:4824)に関するお知らせ

日頃は当社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。2020年10月28日、下記製品につきましてリコールを国土交通省へ届出いたしましたのでお知らせいたします。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。該当製品をご愛用の皆様には、ご購入先からご案内させていただきますので、お早めに点検・修理をお受けいただけますようお願い申し上げます。

●不具合の状況：

農業用クローラトラクタの駐車・副変速機バルブにおいて、当該バルブのコイルの熱耐久性が不適切なため、連続作業運転を繰り返すと機械熱の影響を受け、当該コイルの吸引力が低下することがある。そのため、エンジン再始動時に駐車ブレーキが解除できなくなる又は、副変速機による切り替えができなくなるおそれがある。

●改善措置の内容：全車両、駐車・副変速機バルブのコイルを対策品に交換する。

●対象車両：平成30年5月14日～令和元年10月30日生産

●対象車の車台番号：K13B-10041～K13B-10124

ご注意 対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

●リコール届出番号：「4824」

●改善措置開始日：2020年10月30日

●お問い合わせ窓口：三菱マヒンドラ農機株式会社 品質統括部 TEL：0852-52-3030

なお、受付時間は平日の9:00～17:00とさせていただきます、土・日・祝日は除かせていただきます。