

2020年6月16日

お客様各位

三菱マヒンドラ農機株式会社

## クローラトラクタGCR1130のリコール届出(届出番号:4753)に関するお知らせ

日頃は当社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。2020年6月16日、下記商品につきましてリコール届出(国土交通省)をいたしました。ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。該当製品をご愛用のお客様には、ご購入先からご案内させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

### ●不具合の状況：

クローラトラクタにおいて、静油圧変速機の保護制御が不適切なため、重けん引作業時に保護制御が機能せず、当該変速機内部に過大な負荷がかかることがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると変速機が損傷し、最悪の場合、走行不能となるおそれがあります。

### ●改善措置の内容：

#### ①コントローラーの制御プログラムを書き換える

変速機が破損しないように一定の条件を満たしていない場合、エンジンが停止するよう制御しているが、想定外の条件時に変速機の破損の恐れがあるためコントローラーの制御プログラムを書き換える。

#### ②変速機の損傷を確認す

ファイバースコープにより損傷を確認する。

### ●対象車両：2019年4月16日～2019年8月28日生産

### ●対象号機：940001～940010

### ●リコール届出番号：「4753」

### ●対策開始日：2020年6月17日以降

### ●お問い合わせ窓口

三菱マヒンドラ農機株式会社 品質統括部

TEL：0852-52-3030