

## トラクターのリコール届出(届出番号：4490)に関するお知らせ

三菱マヒンドラ農機株式会社は、2019年4月24日に弊社取扱製品に関するリコール(届出番号:4490)が国土交通省へ届出されましたのでお知らせいたします。対象製品をご愛用いただいておりますお客様には、大変ご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。また、対象製品をご愛用のお客様には、ご購入先からご案内させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

### ●不具合の状況

農耕トラクターの燃料フィルター取付ブラケットにおいて、該当ブラケットの強度が不足しているため、エンジン等の振動により破損することがある。そのため、燃料フィルターから燃料タンクへの戻りホースが冷却ファンに接触して、最悪の場合、戻りホースが損傷し燃料がボンネット内に飛散するおそれがある。

### ●改善処置の内容

全車両、燃料フィルター取付ブラケットを対策品に交換する。なお、該当ブラケットが破損しているものは燃料フィルター及び戻りホースを新品にする。

### ●対象車両

リコール届出（国土交通省）

車名	型式	通称名	リコール対象車の車体番号 (シリアル番号) 範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
クボタ	XDN-MRX YDN-MRX	GV60 GVK60	MRX-10009~MRX-20113	39
		GV65 GVK65	MRX-30007~MRX-40425	58
		GV70 GVK70	MRX-50034~MRX-60286	67
				合計：164台

### ご注意

1. 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。
2. 対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

●リコール届出番号：4490

●対策開始日： 2019年7月8日